

Änderungen sind **gelb** markiert !

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für den Einsatz Ihrer Mitarbeiter an unserem Standort der HW Grefrath in Frechen, bitten wir um Beachtung der nachfolgend aufgeführten Punkte:

Anmeldung:

Die Anmeldung des eingesetzten Personals sollte spätestens einen Tag vor Beginn der Arbeiten erfolgen. Hierfür sind mindestens der vollständige Name und das Geburtsdatum erforderlich. Darüber hinaus muss jeder Mitarbeiter einer Partnerfirma, der Arbeiten auf unserem Gelände durchführt, einen gültigen [Sicherheitspass](#) mit sich führen und zur Anmeldung vorlegen.

Die Anmeldung des eingesetzten Personals erfolgt über Ihren jeweiligen RWE-Ansprechpartner.

Unterlieferanten:

Sollten Sie für Ihr Gewerk weitere Unterlieferanten/Partnerfirmen einsetzen wollen, so ist die jeweilige Firma ebenfalls gemäß den oben genannten Vorgaben anzumelden. Dieses Merkblatt ist den jeweiligen Partnerfirmen weiterzuleiten.

PSA-Pflicht:

Auf dem Gelände der HW Grefrath besteht eine PSA-Tragepflicht. Die Mindestanforderung umfasst:

- Arbeitsschutzhelm (**Anstoßkappen sind nicht ausreichend!**)
- Schutzbrille (für Brillenträger entweder Korrekturschutzbrille oder Überbrille)
- Arbeitskleidung von auffälliger Farbe (z. B. orange) mit Warnwirkung und Reflexstreifen (Warnkleidung nach EN ISO 20471)
- Mindestens Sicherheitsschuhe der Klasse 2

Einweisung:

Ihre Mitarbeiter werden bei der Anmeldung an der Pforte für den Standort unterwiesen. Für diese Unterweisung ist bei der Anmeldung zusätzlich mit ca. einer halben Stunde zu rechnen. Die Unterweisung ist in allen gängigen Sprachen verfügbar und wird im Sicherheitspass dokumentiert.

Zusätzlich findet durch die Aufsicht vor Ort eine ergänzende Einweisung zur jeweiligen Tätigkeitsstätte und den durchzuführenden Arbeiten statt.

Tätigkeiten, die Emissionen in besonderem Maße (z.B. Stäube, Aerosole, Lärm) erzeugen, die besondere Anforderungen haben oder benachbarte Bereiche beeinträchtigen, sind mit unseren Aufsichten vor Ort abzustimmen.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!